


T10RC1 Настанова з монтажу



Серпень 2023

Cargo Plus, Ltd.


1. Монтаж

* В залежності від місця інсталяції та способу кріплення це може вплинути на технічні характеристики бездротового зв'язку та або пристрій може бути пошкоджено.

Просимо дотримуватись даної настанови при встановленні пристрою.

1.1 Використання монтажних отворів


- Встановити пристрій на чисту та пласку ділянку.
- Впевнитись, що достатньо місця для монтажу пристрою.
- Не встановлювати пошкоджений або деформований пристрій.
- Гвинти або болти повинні бути затягнуті вертикально.
- Затягування гвинтів або болтів з надмірною силою може призвести до пошкодження пристрою.



Якщо ви встановлюєте пристрій на тверду поверхню, наприклад, на сталеву плиту або стіну, див. додаткові інструкції нижче.

- Використовуйте гвинти з опуклим капелюшком M6.0 X 12.0 та наріжте різьбу мітчиком M6.0
- Якщо важко точно дотриматися розмірів 183,0 мм, просвердліть отвори M4 чи M5.
- Не свердліть і не встановлюйте одночасно (сильний крутний момент зруйнує пристрій).
- Якщо ви не можете нарізати різьбу мітчиком, використовуйте болти та гайки.
- Якщо використовуються болти та гайки, просвердліть отвори у зоні встановлення з розміром на кресленні (міжосьова відстань 183,0 мм).
- Існує також спосіб використання стяжок або сталевих хомутів.

2. Правила монтажу




Не перекривайте огляд трекера металевими або вуглецевими стінами. Вони послаблюють або блокують радіочастотні сигнали.



Розмістіть трекер якомога вище на об'єкті, щоб забезпечити покриття мережі.



Встановіть трекер вертикально, вказівником догори.




Переконайтеся, що трекер має чіткий огляд неба.



Якщо ваш актив використовується в складних умовах, ви можете розмістити трекер у захищеному місці, але ніколи не накривайте його металом.



Не розташовуйте пристрій в металевих нішах



Переконайтеся, що монтажна поверхня суха та чиста, щоб забезпечити міцне та довговічне з'єднання



Не встановлюйте трекер на частинах, які зазнають частих ударів або вібрації.



Не розміщуйте трекер у місцях, де може збиратися вода.



Якщо ви не можете встановити трекер вертикально, не встановлюйте його догори дном.


10.2 Встановлення магніту

- Використовуючи функцію виявлення магніту, будь ласка, зверніться до малюнка нижче, щоб прикріпити магніт.

- Розміри магніту (WxDxH): 15mm x 10mm x 4mm

- Розміри гнізда для магніту: 16.8mm x 10.9mm x 4.5mm

- Для кріплення магніту до поверхні використовуйте гвинти або саморізи відповідного діаметру та розмірів капелюшка



* Неодимові магніти, що постачаються в комплекті, можуть втратити свої магнітні властивості через корозію, причинену вологою, і навіть за температури 60-80 градусів за Цельсієм. Якщо у вас виникнуть труднощі з умовами встановлення, будь ласка, зв'яжіться з нами.

10.3 Використання монтажних отворів пристрою для кріплення за допомогою сталевих лент або стяжок

- Встановіть виріб на рівному та чистому місці.
- Закріпіть його за допомогою стрічкових хомутів або кабельних стяжок протянутих крізь щільові отвори.
- При виборі стрічкового хомута або кабельної стяжки зверніть увагу на розміри гнізд, наведені нижче.
- Міцно закріпіть трекер, щоб він не рухався. У разі встановлення додаткових гвинтів після кріплення, працюйте тільки з м'якими матеріалами.
- Контролюйте зусилля на твердих об'єктах, таких як сталь, надмірна сила може зруйнувати трекер через крутний момент

